

Marca	Brand	Referencia Service Number	Descripción servicio	Service Description.
BrOWN BOWERY		3B6CONSO	Reparacion de tarjeta de la marca 3B6 modelo CONSOL correspondiente al sistema de pulido de cubiertos de la marca MAPOS. Sustitucion de componentes averiados y comprobacion mediante equipo ATE y operativa. 90 dias de garantia en la reparacion.	
3B6		3B6INP	Reparacion de tarjeta de la marca 3B6 modelo INPUT correspondiente al sistema de pulido de cubiertos de la marca MAPOS. Sustitucion de componentes averiados y comprobacion mediante equipo ATE y operativa. 90 dias de garantia en la reparacion.	
3B6		3B6OUT	Reparacion de tarjeta de la marca 3B6 modelo OUTPUT correspondiente al sistema de pulido de cubiertos de la marca MAPOS. Sustitucion de componentes averiados y comprobacion mediante equipo ATE y operativa. 90 dias de garantia en la reparacion.	
ABB		ABBDSO	Reparacion de tarjeta de salidas digitales de la marca ASEA BROWN BOVERI modelo DSD0 110. Verificacion mediante equipo ATE y comprobacion de graficas V/I, comparandolas con nuestros modelos almacenados. 90 dias de garantia en la reparacion.	
ACRISON		ACRISON1	Reparacion de tarjeta de CPU de la marca ACRISON modelo M-4-400 PC-A. Verificacion completa mediante equipo ATE, comprobacion por graficas V/I y simulacion operativa. 90 dias de garantia en la reparacion.	
AFGA-GEVAERT		AGFA7949	Reparacion de tarjeta de control del chasis de maquina reveladora de rayos X de la marca AGFA-GEVAERT con modelo 794994001.1. Verificacion completa mediante equipo ATE y comprobacion mediante la comparacion de las graficas V/I almacenadas, test final por simulacion operativa. 90 dias de garantia en la reparacion.	
ALECOOP		ALEC2000	Reparacion de la tarjeta CPU didactica de la marca ALECOOP modelo MP2000. Verificacion mediante equipo ATE, con comprobacion V/I de los componentes y comparacion con los modelos almacenados. Comprobacion mediante simulacion operativa. 90 dias de garantia en la reparacion.	
ALLEN BRADLEY		AB1771	Reparacion de tarjeta de entradas digitales de la marca ALLEN BRADLEY modelo 1771-IGC. Verificacion completa mediante equipo ATE y simulacion operativa. Comprobacion ICFT de circuitos TTL y optoacopladores. Sustitucion de los componentes averiados y comprobacion. 90 dias de garantia en la reparacion.	

AMPEX	AM232NLT	Reparacion de terminal de comunicaciones por RS232 / RS422 de la marca AMPEX, modelo 232 Verificacion completa mediante equipo ATE, con comprobacion ICFT y VLSI de los componentes digitales. Comprobacion mediante comunicacion con ordenador. 90 dias de garantia en la reparacion.
AMPEX	AM232ULT	Reparacion de terminal de comunicaciones por RS232 / RS422 de la marca AMPEX modelo 232 Verificacion completa mediante equipo ATE, con comprobacion ICFT y VLSI de los componentes digitales. Comprobacion mediante comunicacion con ordenador. Tarifa de urgencia por demora < a 24 horas 90 dias de garantia en la reparacion.
BERTHOLD	LB3121	Reparacion, ajuste y comprobacion en nuestro laboratorio del sistema de medida de espesores por rayos gamma de la marca BERTHOLD modelo LB3121. Sustitucion de componentes averiados. 90 dias de garantia en la reparacion.
BROWN BOWERY	BBC10DZ	Reparacion de tarjeta digital de la marca BBC (BROWN BOVERY) modelo 10 DZ 17 con comprobacion mediante equipo ATE de todos los circuitos digitales y analogicos y 90 dias de garantia.
BROWN BOWERY	BBC10QT	Reparacion de tarjeta de seleccion de gamas de seales para indicador de la marca BBC (BROWN BOVERY) modelo 10 QT 01 con comprobacion mediante simulacion operativa y equipo ATE. 90 dias de garantia.
BROWN BOWERY	BBC10UU	Reparacion de tarjeta de entradas de la marca BBC (BROWN BOVERY) modelo 10 UU 01 con comprobacion mediante simulacion operativa y equipo ATE. 90 dias de garantia.
BROWN BOWERY	BBCMETRI	Multimetro para medir conexion de tierra, valores muy altos de resistencia ohmica, y tensiones elevadas. 90 dias de garantia en la reparacion.
BROWN BOWERY	BBCES320	Reparacion de tarjeta de salidas digitales (Binary output) de la marca BROWN BOVERY modelo ES 320. Verificacion mediante equipo ATE y comprobacion completa por graficas V/I comparandolas con las almacenadas en disco. 90 dias de garantia en la reparacion.
BROWN BOWERY	BBCES330	Reparacion de tarjeta de entradas analogicas ( Analog input ) de la marca BROWN BOVERY modelo ES 330. Verificacion mediante equipo ATE y comprobacion completa por graficas V/I comparandolas con las almacenadas en disco. 90 dias de garantia en la reparacion.

BROWN BOWERY	BBCMOD01	BROWN - BOWERY, de los modelos HENF 105281, HENF 105282, HENF 105283. Verificacion completa con equipo ATE, ICFT de los circuitos integrados TTL y CMOS. Comprobacion del funcionamiento mediante simulacion digital y PC con programa de comunicaciones. Sustitucion de todos los componentes averiados y comprobacion operativa. 90 dias de garantia en la reparacion.
BROWN BOWERY	BBCES310	Reparacion de tarjeta de entradas digitales (Binary input) de la marca BROWN BOVERY modelo ES 310. Verificacion mediante equipo ATE y comprobacion completa de graficas V/I comparandolas con las almacenadas. 90 dias de garantia en la reparacion.
BROWN BOWERY	BBCES361	Reparacion de tarjeta de comunicaciones digitales de la marca BROWN BOVERY, modelo ES361. Verificacion completa mediante equipo ATE y comprobacion por graficas V/I. 90 dias de garantia en la reparacion.
BROWN BOWERY	BBCES380	Reparacion de tarjeta CPU de la marca BROWN BOVERY modelo ES380. Verificacion completa mediante equipo ATE de seales de control y comprobacion por graficas V/I comparandolas con los datos almacenados. 90 dias de garantia en la reparacion.
BS INSTRUMENTS	BSOUTPUT	Reparacion de tarjeta de la marca BSINSTRUMENTS modelo ANALOGUE OUTPUT. Sustitucion de componentes averiados y comprobacion mediante equipo ATE y salida de datos reales mediante comunicacion con ordenador. 90 dias de garantia en la reparacion.
BURNY	BANA25LT	Reparacion de la tarjeta de alimentaciones analogica de la marca BURNY version 2.5. Verificacion completa mediante equipo ATE, con comprobacion V/I de los componentes analogicos. Comprobacion de alimentaciones mediante voltmetro digital de 5 1/2 digitos con certificado de calibracion SCI vigente. Comprobacion mediante simulacion operativa. 90 dias de garantia en la reparacion.
BURNY	BCPU25LT	Reparacion de tarjeta de CPU version 2.5 de la marca BURNY, para equipo de control numerico, del modelo MD-04875. Verificacion mediante equipo ATE y simulacion operativa. Comprobacion ICFT de circuitos TTL, CMOS y memorias. Sustitucion de los componentes averiados y comprobacion operativa. 90 dias de garantia en la reparacion.
CABEL ELECTRONIQUE	C30B54E24G90	Reparacion monitor maquina herramienta, con adaptacion de monitor TFT. 12,1" .Verificacion operativa

CINCINATTI MILACRON	ACRAMATIC	Reparacion monitor Acramatic del control númeroico Cincinatti Milacron. Sustitucion CRT por TFT.
DATAMETRIC	DATMOLT	Reparacion de posicionador digital de la marca Datametric con salida en codigo GRAY. Verificacion mediante sistema automatico que efectua 500 revoluciones completas en ambos sentidos de giro. Sustitucion de todos los componentes averiados, ajuste y calibracion. Se suministra con impreso de verificacion. 90 dias de garantia en la reparacion.
DATEL	DATEL_AD	Reparacion de tarjeta de A/D converter de la marca DATEL y modelo PCC1V0. Verificacion completa mediante equipo ATE y comprobacion por graficas V/I. 90 dias de garantia en la reparacion.
DAYTRONIC	DAYTOL1	Reparacion de sistema de medida de fuerzas y esfuerzos de la marca DAYTRONIC formado por un sistema medidor 9170, Indicador digital 9530, Modulos de control de limite 9451 o 9455, Mainframe 9005. Sustitucion de todos los componentes averiados, ajuste y calibracion. Se suministra con impreso de verificacion. 90 dias de garantia en la reparacion
DIESSEL	DIESS01	Reparacion de tarjeta de display de la marca DIESSEL modelo 334-D17, verificacion con equipo ATE, ICFT de los circuitos integrados TTL y Cmos. Comprobacion del circuito LSI mediante ATE. Sustitucion de los componentes averiados y comprobacion. 90 dias de garantia en la reparacion.
ESAB	ESAB 319876	Reparacion de tarjeta de control de equipo de soldadura, de la marca ESAB, modelo 319876, con verificacion por equipamiento ATE, sustitucion de todos componentes averiados, y comprobacion operativa. 90 dias de garantia en la reparacion.
ESAB	ESAB 341312	Reparacion de tarjeta de control de equipo de soldadura, de la marca ESAB, modelo 341312-001C, con verificacion por instrumento ATE, sustitucion de componentes averiados, y comprobacion operativa. 90 dias de garantia en la reparacion.
ESAB	ESAB 341819	Reparacion de tarjeta de control de equipo de soldadura, de la marca ESAB, modelo 341819-001D, con verificacion por instrumento ATE, sustitucion de componentes averiados, y comprobacion operativa. 90 dias de garantia en la reparacion.
ESAB	ESAB 341860	Reparacion de tarjeta de control de equipo de soldadura, de la marca ESAB, modelo 341860-001C, con verificacion por equipamiento ATE, sustitucion de todos componentes averiados, y comprobacion operativa. 90 dias de garantia en la reparacion.

ESAB	ESAB 481592	Reparacion de tarjeta de control de equipo de soldadura, de la marca ESAB, modelo 481592-001E, con verificacion por equipamiento ATE, sustitucion de todos componentes averiados, y comprobacion operativa. 90 dias de garantia en la reparacion.
ETEK	ETEKAR50	Reparacion de sensor por capacidad de la marca ETEK modelo AR-50. Verificacion mediante equipo ATE, con comprobacion V/I de todos los circuitos y componentes analogicos y comparacion con modelos almacenados. Comprobacion mediante simulacion operativa. 90 dias de garantia en la reparacion.
FELEMANG	INDFELE	Reparacion de indicador de bateria de la marca FELEMANG, modelo Miniman 97. Verificacion por instrumento ATE, sustitucion de componentes averiados, y comprobacion operativa. 90 dias de garantia en la reparacion.
GALA-GAR	GALAGAR0	Reparacion de tarjeta temporizadora marca GALA-GAR modelo TMP-1 para el control de energia del rectificador MILLER 600, con verificacion por equipamiento ATE, sustitucion de todos componentes averiados, y comprobacion operativa. 90 dias de garantia en la reparacion.
GENERAL ELECTRIC	DXFB_LT	Reparar tarjeta daughter de la serie DS3800 modelo DXFB, de la marca General Electric Corporation USA con verificacion mediante equipo ATE, comprobacion de los componentes averiados y sustitucion. 90 dias de garantia en la reparacion.
GFC HAMMOND	GFC180-4	Reparacion de la fuente de alimentacion conmutada de la marca GFC Hammond modelo GFOC 180-40, con sustitucion de componentes averiados, comprobacion mediante sistema automatico, y verificacion de carga maxima. 90 dias de garantia en la reparacion.
H&B ELIMA	H&B	Medidor de resistencias y tension, del cliente ELECTROMEDICIONES KAINOS. Comprobar si da resistencia las sondas porque desvian la medida en la escala de miliohmios.
HAMEG	HM203-6N	Reparacion de osciloscopio de la marca Hameg Modelo HM 203-6 de doble canal sustituyendo los componentes averiados. No esta incluida la sustitucion del transformador principal. Ajuste, calibracion, y puesta a punto. Garantia de 90 dias en la reparacion.
HAMEG	HM203-6T	Reparacion de osciloscopio de la marca Hameg Modelo HM 203-6 de doble canal sustituyendo todos los componentes averiados. Incluida sustitucion del transformador principal. Ajuste, calibracion y puesta a punto. 90 dias de garantia en la reparacion.
HEIDENHAIN	BE412	Reparacion monitor Heidenhain para maquina herramienta modelo BE412. 90 dias de garantia en la reparacion.

HOBART BROTHERS COMP	HOBART03	Reparacion de tarjeta de control de soldadura de la marca HOBART BROTHERS COMPANY modelo 3 6951107. 3 meses de garantia en la repracion.
HOHNER	HOHNER01	Reparacion de codificador angular marca HOHNER, modelo CH05132/6A/512 con verificacion por instrumento ATA, y comprobador de EPROMS, sustitucion de componentes averiados, y comprobacion operativa. 90 dias de garantia en la reparacion.
ISTA	ISTAKWH	Reparacion de equipo para la medicion de las kilocalorias consumidas, de la marca ISTA y tipo WMI 1.5M. Sustitucion de los componentes averiados y osimulacion operativa en nuestro laboratorio. 90 dias de garantia en la reparacion.
K-SIDA	ESAB	Tarjeta de CPU controladora de maquina de soldar ESAB. La tarjeta es de marca K-SIDA, y modelo 481910-001A. 90 dias de garantia en la reparacion.
Kanthal	KTE600	Reparacion de medidor de resistencia, corriente de fuga y aislamiento de la marca Kanthal, modelo KTE 700. Verificacion y comprobacion. 90 dias de garantia en la reparaci3n.
KEMMPI	KEMP 9758235	Reparacion de la tarjeta de control para equipo de soldadura de la marca KEMMPI, modelo 9758235. Sustitucion de los componentes averiados, verificacion mediante simulacion analogica. Comprobacion mediante equipo ATE. 90 dias de garantia en la reparacion.
KEMMPI	KEMP PK203	Reparacion de sistema de alimentacion de alambre de soldadura modelo PK-203, de la marca KEMMPI. Verificacion mediante simulacion logica de los parametros operativos, y comparacion con modelos almacenados en equipo ATE. Sustitucion de componentes averiados, ajuste y calibracion. 90 dias de garantia en la reparacion.
KEMMPI	KEMP P5000	Reparacion de tarjeta de control de equipo de soldadura, de la marca KEMMPI y modelo PS 5000 con PCB 204558L 9758287, con verificacion por equipamiento ATE, con sustitucion de los componentes averiados, y comprobacion operativa. 90 dias de garantia en la reparacion.
KEMMPI	KEMP KFU5	Reparacion de la tarjeta de control para alimentador de alambre de soldadura marca KEMMPI, modelo KFU5P, sustituyendo los componentes averiados, y verificando mediante simulacion analogica. Comprobacion mediante equipo ATE. 90 dias de garantia en la reparacion.

KEMMPI	KEMP FU10P	Reparacion de la tarjeta de control para alimentador de alambre de soldadura marca KEMMPI, modelo KFU10P, sustituyendo los componentes averiados, y verificando mediante simulacion analogica. Comprobacion mediante equipo ATE. 90 dias de garantia en la reparacion.
KEMMPI	KEMP FU20	Reparacion de la tarjeta de control para alimentador de alambre de soldadura marca KEMMPI, modelo KFU20P, sustituyendo los componentes averiados, y verificando mediante simulacion analogica. Comprobacion mediante equipo ATE. 90 dias de garantia en la reparacion.
KEMMPI	KEMP Promig975	Reparacion de la tarjeta de control para equipo de soldadura, de la marca KEMMPI, modelo PROMIG 9758356, sustituyendo los componentes averiados, y verificando mediante simulacion analogica. Comprobacion mediante equipo ATE. 90 dias de garantia en la reparacion.
KEMMPI	KEMPP F2S1	Reparacion de tarjeta analogica marca KEMMPI modelo F2S1 perteneciente a equipo de soldadura. Verificacion mediante simulacion logica de los parametros operativos, y comparacion con modelos almacenados en equipo ATE. Sustitucion de componentes averiados, ajuste y calibracion. 90 dias de garantia en la reparacion.
LAE	LAE1250_01	Reparacion de la tarjeta para el control de la alimentacion del equipo para soldar de la marca LAE-1250, modelo 001C, sustituyendo todos los componentes averiados. Verificacion mediante equipamiento ATE, con comprobacion V/I de todos los componentes analogicos. 90 dias de garantia en la reparacion.
LAE	LAE1250_88	Reparacion de la tarjeta para el control de la alimentacion de equipo de soldar de marca LAE-1250, mod. 880 L, sustituyendo todos los componentes averiados. Verificacion mediante equipamiento ATE, con comprobacion V/I de todos los componentes analogicos. 90 dias de garantia en la reparacion.
LAMBDA	LamAlpha400	Reparacion de fuente de alimentacion conmutada de la marca lambda modelo Alpha 400, con sustitucion de componentes averiados, chequeo mediante sistema automatico, y verificacion de carga maxima. 90 dias de garantia en la reparacion.
LAMBDA	LamAlpha600	Reparacion de fuente de alimentacion conmutada de la marca lambda modelo Alpha 600, con sustitucion de componentes averiados, chequeo mediante sistema automatico, y verificacion de carga maxima. 90 dias de garantia en la reparacion.

LANZETA	LANZ CM250	Reparacion de la tarjeta para el control de soldadura por reles de la marca LANZETA modelo CM250 y tipo 1441482c. Verificacion mediante equipo ATE. Sustitucion de los componentes averiados y comprobacion. 90 dias de garantia en la reparacion.
LANZETA	LANZ CM250 1440	Reparacion de la tarjeta para el control de soldadura por reles de la Marca LANZETA modelo CM250 tipo 1440822b. Verificacion mediante equipo ATE. Sustitucion de todos los componentes averiados y comprobacion. 90 dias de garantia en la reparacion.
LEEDS-NORTHROP	MDM20LT	Reparacion del sistema medidor digital de temperaturas con capacidad para 20 puntos de la marca Leeds & Northrup, modelo MDM-20. Sustitucion de los componentes averiados, calibracion y ajuste. Test del sistema mediante equipo ATE. Verificacion de la precision de medida, barrido de los canales, alarmas y señalizacion. Comprobacion con voltmetro digital de 5 1/2 digitos con certificado de calibracion SCI. 90 dias de garantia en la reparacion.
LINCOLN	LINC LN-9	Reparacion de tarjeta de control de equipo de soldadura de la marca LINCOLN, modelo LN-9 PM L7265-2. Verificacion por equipamiento ATE, sustitucion de todos componentes averiados, y simulacion operativa. 90 dias de garantia en la reparacion.
LOIRE CYBELEC	Loire CRT	Reparacion monitor control numerico Loire Cybelec con sustitucion de CRT e inclusion de TFT.
LSE	LSE84K61	Reparacion de tarjeta de control de puente trifasico de la marca LSE modelo 084k61, comprobando alimentaciones, tensiones de referencia, alimentaciones auxiliares y pulsos de excitacion a tiristores. Comprobacion y ajuste en nuestro laboratorio. 90 dias de garantia en la reparacion.
MAI	MAI_ADDA	Reparacion de la tarjeta de conversor A/D y D/A la marca MAI y modelo 772.00.00-R. Verificacion completa mediante equipo ATE y comprobacion por graficas V/I. 90 dias de garantia en la reparacion.
MAPOS ITALIANA	MAPOS219	Reparacion del juego de tarjetas de control de motor formado por las tres tarjetas, base, hija y nieta, de la marca MAPOS ITALIANA, modelos 3BG CS-84219, 3BG CS 85228 y 3BG 85224 respectivamente, con verificacion por equipamiento ATE, sustitucion de todos los componentes averiados, y comprobacion operativa. 90 dias de garantia en la reparacion.

MAPOS ITALIANA	MAPOSHIJ	<p>Reparacion de tarjetas hija y nieta para control de motor de la marca MAPOS ITALIANA modelos 3BG 85228 y 3BG 85224 o en su caso tarjeta hija modelo 3BG 88265.</p> <p>Reparacion del juego de tarjetas de control de motor formado por dos tarjetas, base e hija, de la marca MAPOS ITALIANA, y de los modelos 3BG CS-144 y 31 D 146 CS-145, con verificacion por equipamiento ATE, sustitucion de todos los componentes averiados, y comprobacion operativa. 90 dias de garantia en la reparacion.</p>
MAPOS	MAPOS02J	<p>Reparacion de tarjeta para control de soldadura por reles de la marca MESSER GRIESHEM Modelo A106BS. Verificacion mediante equipo ATE, ICFT y VI. Sustitucion de todos los componentes averiados y comprobacion por simulacion operativa. 90 dias de garantia en la reparacion.</p>
MESSER GRIESHEM	MESSE A106BS	<p>Reparacion de tarjeta para control de soldadura por reles de la marca MESSER GRIESHEM modelo UNitig300. Verificacion mediante equipo ATE, ICFT y VI. Sustitucion de los componentes averiados y comprobacion. 90 dias de garantia en la reparacion.</p>
MESSER GRIESHEM	MESSE UniTg	<p>Reparacion de tarjeta analogica marca MILLER modelo 0083591 perteneciente a equipo de soldadura. Verificacion mediante simulacion logica de los parametros operativos, y comparacion con modelos almacenados en equipo ATE. Sustitucion de componentes averiados, ajuste y calibracion. 90 dias de garantia en la reparacion.</p>
MILLER	MILLER 83591	<p>Reparacion de tarjeta analogica marca MILLER modelo KC-40 perteneciente a equipo de soldadura. Verificacion mediante simulacion logica de los parametros operativos, y comparacion con modelos almacenados en equipo ATE. Sustitucion de componentes averiados, ajuste y calibracion. 90 dias de garantia en la reparacion.</p>
MILLER	MILLER KC40	<p>Reparacion de tarjeta analogica de equipo de soldadura de la marca MILLER, modelo OL02 Verificacion mediante simulacion logica de los parametros operativos, y comparacion con modelos almacenados en equipo ATE. Sustitucion de componentes averiados, ajuste y calibracion. 90 dias de garantia en la reparacion.</p>
MILLER	MILLER OL02	<p>Reparacion monitor Mitsubishi Mazatrol para maquiina herramienta, con sustitucion ce CRT e inclusion de monitor TFT.</p>
Mitsubishi	MAZATROL	<p>Reemplazo monitor baja frecuencia mitsubishi HC3915 r/rv mediante adaptador para baja frecuencia y monitor DVD.</p>
Mitsubishi	HC3915r/rv	

Multiamp	MulEpoch_1	Reparacion fuente de laboratorio Multiamp modelo EPOCH 1 con verificacion de componentes comprobacion operativa y comparado de modelos funcionales. 90 dias de garantia en la reparacion.
Multiamp	MulEpoch_10	Reparacion fuente de laboratorio Multiamp modelo EPOCH 10 con verificacion de componentes comprobacion operativa y comparado de modelos funcionales. 90 dias de garantia en la reparacion.
Multiamp	MulEpoch_20	Reparacion fuente de laboratorio Multiamp modelo EPOCH 20 con verificacion de componentes comprobacion operativa y comparado de modelos funcionales. 90 dias de garantia en la reparacion.
Multiamp	MulEpoch_40	Reparacion fuente de laboratorio Multiamp modelo EPOCH 40 con verificacion de componentes comprobacion operativa y comparado de modelos funcionales. 90 dias de garantia en la reparacion.
NEMIC-LAMBDA	LAMBDA SR110	Reparacion la de fuente de alimentacion conmutada de la marca NEMIC-LAMBDA, modelo SR110-15. Comprobacion automatica con carga dinamica. Se entrega informe de verificacion realizado mediante multimetro de 5 1/2 digitos. 90 dias de garantia en la reparacion.
OILGEAR TOWER	OILGEAR PVA20	Reparacion de tarjeta analogica para control de reles de la marca OILGEAR TOWER y tipo PVA 20. Sustitucion de los componentes averiados, y verificacion completa mediante equipo ATE y comprobacion por graficas V/I. 90 dias de garantia en la reparacion.
OLBA	OLBAUA88	Reparacion de modulo de control de 8 salidas para corriente alterna por triacs, de la marca OLBA y modelo UA888. Comprobacion y diagnostico mediante equipamiento ATE. Verificacion por simulacion operativa. 90 dias de garantia en la reparacion.
Onan	Onan 1063	Reparacion fuente de alimentación marca Onan Modelo 1063 con comprobacion operativa. 90 dias de garantía
Power Vector	PowerVector 1063	Reparacion Fuente de alimentacion conmutada marca Power Vector modelo SPS1063, con comprobacion operativa.90 dias de garantía
PELLERIN MILLNOR	PELMI 08BSP	Reparacion de tarjeta de CPU de la marca Pellerin Millnor modelo 08BSP Rev L Verificacion mediante sistema automatico que efectua comprobacion de las entradas y salidas. Sustitucion de los componentes averiados, ajuste y calibracion. 90 dias de garantia en la reparacion

PELLERIN MILLNOR	PELMI 08BS016B	Reparacion de tarjeta de I/O de la marca Pellerin Millnor modelo 08BS016B Rev L Verificacion mediante sistema automatico que efectua verificacion de las entradas y salidas. Sustitucion de los componentes averiados, ajuste y calibracion. 90 dias de garantia en la reparacion
PETER PELWECK	PETERPE DVM5002	Reparacion de tarjeta de control por video del tren de laminacion, de la marca PETER PELWECK, modelo DVM-5002.2 Verificacion completa mediante equipo ATE y comprobacion por graficas V/I. 90 dias de garantia en la reparacion.
POWER MATE CORP	PMC28LT	Reparacion de la fuente de alimentacion conmutada de marca Power Mate Corporation, y modelo PMC-28 de 28 Voltios y 30 Amps. con sustitucion de componentes averiados ajuste y calibracion. Verificacion a 0 Amperios 15 Amperios y 30 Amperios. Ajustada al voltaje nominal de salida mediante voltimetro digital de 5 1/2 digitos con certificado de calibracion SCI vigente. Se suministra impreso de verificacion. 90 dias de garantia en la reparacion.
POWER ONE	SPL1304000	Reparacion de la fuente de alimentacion conmutada de la marca POWER ONE, y modelo SPL130-4000, con sustitucion de componentes averiados, comprobacion mediante carga programable automatica, y verificacion de carga maxima. 90 dias de garantia en la reparacion.
PRECITEC WEIDMULLER	PREC LIBO 555	Reparacion de equipo de regulacion marca Precitec/Weidmuller, type LIBO PN-555-4- 3.000, para control de maquina de soldadura, sustituyendo los componentes averiados. Verificacion mediante equipo ATE, con comprobacion ICFT y V/I de los componentes digitales y analogicos y comprobacion final con equipo de diseño propio. 90 dias de garantia en la reparacion.
PRECITEC WEIDMULLER	PRE 72315218MG	Reparacion de tarjeta de control de maquina para soldar de la marca PRECITEC/WELDMULLER con numero de tipo 72315218MG con comprobacion por equipamiento ATE, verificacion V/I y sustitucion de los componentes averiados. 90 dias de garantia en la reparacion.
PRECITEC WEIDMULLER	PRE EF	Reparacion de tarjeta de control de maquina para soldar de la marca PRECITEC/WELDMULLER con numero de tipo EF con comprobacion por equipamiento ATE, verificacion V/I y sustitucion de los componentes averiados. 90 dias de garantia en la reparacion.
PROMAX	OD204-BN	Reparacion de osciloscopio de la marca Promax Modelo OD 204B de doble canal sustituyendo los componentes averiados. No esta incluida la sustitucion del transformador principal. Ajuste, calibracion, y puesta a punto. 90 dias de garantia en la reparacion.

PROMAX	OD204-BT	Reparacion de osciloscopio de la marca Promax Modelo OD 204B de doble canal sustituyendo los componentes averiados. Incluida la sustitucion del transformador principal. Ajuste calibracion y puesta a punto. 90 dias de garantia en la reparacion.
Robinson Instruments	Robin_700	Reparacion de detector de descargas de laboratorio marca Robinson Instruments modelo 5 serie 700m con verificacion y comprobacion operativa . 90 dias de garantia en la reparacion
Rosemount	Rosem4001	Reparacion sistema de alarmas Rosemount 4001, con reparacion de tarjetas de alarmas internas instaladas, fuente y procesador central. Verificacion mediante simulacion operativa. 90 dias de garantia en la reparacion.
Rosemount	RosemCardAlarm	Reparacion Tarjeta de alarma, sin tarjetas adicionales, para control de alarmas rosemount 4001. 90 dias de garantia en la reparacion.
SCHUSTER	SCHUSTER MS20	Reparacion de tarjeta de relés de la marca SCHUSTER tipo MS-20-1, con sustitucion de todos los componentes averiados. Verificacion mediante equipo ATE y comprobacion por graficas V/I. 90 dias de garantia en la reparacion.
SCIENTECH	SCIE372	Reparacion de Watimetro de laboratorio marca SCIENTECH modelo 372. Sustitucion de componentes averiados, y comprobacion de funcionamiento. 90 dias de garantia en la reparacion.
SELEMA	SELEMA BDR6	Reparacion de tarjeta de regulacion de motores marca SELEMA modelo BDR 6, con sustitucion de componentes averiados, comprobacion y puesta a punto. 90 dias de garantia en la reparacion.
SIEMENS	SIEMENS PG605U	Reparacion de programador para automatismos programables de la marca SIEMENS serie SISMATIC S5 modelo PG-605U. Verificacion mediante equipo ATE, con comprobacion ICFT y VLSI de los componentes digitales. Comprobacion mediante simulacion operativa. 90 dias de garantia en la reparacion.
SIEMENS	SISMATIC 6ES5306	Reparacion de tarjeta de entradas salidas de la marca SIEMENS modelo 6ES5306-7LA11 de la serie 5 IM306 .Verificacion con equipo ATE, ICFT de los circuitos integrados TTL y CMOS. Comprobacion del funcionamiento mediante simulador digital. Sustitucion de componentes averiados y comprobacion. 90 dias de garantia en la reparacion.
SIEMENS	SISMATIC S5101U	Reparacion de automata programable de la marca SIEMENS modelo S5-101U sustituyendo los componentes averiados y comprobando su funcionamiento mediante simulacion digital. Verificacion mediante equipo ATE con verificacion ICFT, y VLSI de todos los circuitos digitales. 90 dias de garantia de la reparacion.

T&B	T&B 1089V	Reparacion de tarjeta de video de la marca T&B modelo 1089V. Verificacion mediante equipo ATE y comprobacion de graficas V/I comparandolas con las almacenadas en disco. 90 dias de garantia en la reparacion.
TELEMECANIQUE	SF1LK301	Reparacion de tarjeta de control de motores de la marca TELEMECANIQUE modelo SF1LK301. Comprobacion de componentes mediante equipo ATE y graficas V/I almacenadas en nuestros equipos de pruebas. 90 dias de garantia en la reparacion.
TEMPOSONICS	TEMPOSON 250/260	Reparacion de tarjeta digital de control de posicion de la marca TEMPOSONICS- WEGAUFNEHMER modelo BAUREIHE 250/260. La reparacion incluye comprobacion mediante equipo ATE y banco de pruebas especifico. Tres meses de garantia en la reparacion.
TENSOR COMPUTERS	TENSOR 8031	Reparacion de tarjeta de I/O de la marca TENSOR COMPUTERS modelo 8031 verificacion por medio de equipo ATE , ICFT y VLSI Comprobacion dinamica de funcionamiento mediante simulacion digital. 90 dias de garantia en la reparacion.
TENSOR COMPUTERS	TENSOR 8071	Reparacion de tarjeta de CPU de la marca TENSOR COMPUTERS modelo 8071 verificacion por medio de equipo ATE , ICFT y VLSI Comprobacion dinamica de funcionamiento mediante simulacion digital. 90 dias de garantia en la reparacion.
TENSOR COMPUTERS	TENSOR 8149	Reparacion de tarjeta de I/O de la marca TENSOR COMPUTERS modelo 8149 verificacion por medio de equipo ATE , ICFT y VI. Comprobacion dinamica de funcionamiento mediante simulacion digital. 90 dias de garantia en la reparacion._____
TENSOR COMPUTERS	TENSOR 8145	Reparacion de tarjeta de conversion de la marca TENSOR COMPUTERS, modelo T 8145 Iss2. Verificacion mediante equipo ATE de los circuitos TTL, y CMOS.Verificacion mediante funcion V/I del A/D converter. Sustitucion de componentes averiados y ajuste mediante simulacion digital. 90 dias de garantia en la reparacion.
TEXAS INSTRUMENTS	TEXAS 500 2103	Reparacion de distribuidor de entradas- salidas de la marca TEXAS INSTRUMENTS modelo 500-2103. Verificacion mediante equipo ATE y comprobacion por graficas V/I. 90 dias de garantia en la reparacion.
TEXAS INSTRUMENTS	TEXAS 500 5012	Reparacion de tarjeta de salidas 220VAC de la marca TEXAS INSTRUMENTS modelo 500.5012. Verificacion mediante equipo ATE , comprobacion por graficas V/I y simulacion operativa. 90 dias de garantia en la reparacion.
THANDAR	TG101-LT	Reparacion de generador de funciones de la marca THANDAR modelo TG-101 de 200 Khz. Ajuste, calibracion y puesta a punto. 90 dias de garantia en la reparacion.

TWK	TWK0065	Reparacion de posicionador de la marca TWK modelo CM 65, con salida por codigo GRAY. Verificacion mediante sistema automatico que efectua 500 revoluciones completas en ambos sentidos de giro. Sustitucion de componentes averiados ajuste y calibracion. 90 dias de garantia en la reparacion.
TYLARC_KEMMPI	TYLAR 9758227	Reparacion de tarjeta de control de soldadura de la marca KEMMPI TYLARC modelo Ohjauskortti 9758227. 3 meses de garantia en la reparacion.
VICKERS	VICKERS EEA ACB 404 A 21	Reparacion de tarjeta controladora para maquina de corte de tubo de la marca VICKERS modelo EEA-ACB-404-A-21. Verificacion mediante equipo ATE y simulacion operativa. 90 dias de garantia en la reparacion.
WEIR	WEIR SMM100S	Reparacion de fuente de alimentacion conmutada de la marca WEIR modelo SMM 100S, con sustitucion de componentes averiados, chequeo mediante sistema automatico, y verificacion de carga maxima. 90 dias de garantia en la reparacion. Numero de pieza PE L483-1290
WELD TOOLING	WELDTOO CAS 1770	Reparacion de tarjeta analogica de equipo de soldadura, de la marca WELD TOOLING, modelo CAS-1770 o BUG-5760. Verificacion mediante equipo ATE, sustitucion de componjentes averiados, y comprobacion por simulacion operativa. 90 dias de garantia en la reparacion.
WELD TOOLING	WELD BUG 1725	Reparacion de tarjeta controladora de motor de equipo de soldar marca WELD, modelo BUG- 1725 con verificacion por instrumento ATE, sustiticion de componentes averiados, y comprobacion operativa. 90 dias de garantia en la reparacion.
WEMI	WE40007	Reparacion de tarjeta de control de equipo de soldadura, de la marca WEMI, modelo 40007, con verificacion por instrumento ATE, sustiticion de componentes averiados, y comprobacion por simulacion operativa. 90 dias de garantia en la reparacion._____
WEMI	WE40077	Reparacion de tarjeta de control de equipo de soldadura, de la marca WEMI, modelo 40077. Verificacion por instrumento ATE, sustiticion de componentes averiados, y comprobacion por simulacion operativa. 90 dias de garantia en la reparacion.
WEMI	WE41215	Reparacion de tarjeta de control de equipo de soldadura, de la marca WEMI, modelo 41215 con verificacion por instrumento ATE, sustiticion de componentes averiados, y comprobacion operativa. 90 dias de garantia en la reparacion._____
WEMI	WEMI412581LS	Reparacion de tarjeta de control de equipo de soldadura, de la marca WEMI, modelo PCB 412581 LS, con verificacion por instrumento ATE, sustiticion de componentes averiados, y comprobacion operativa. 90 dias de garantia en la reparacion._____

WESTIGHOUSE CANADA	WESCABLT	Reparacion de tarjeta de potencia para control de motores de la marca WESTINGHOUSE Canada modelo PWM. Verificacion mediante equipo ATE, con comprobacion V/I de los componentes analogicos y comparacion con modelos almacenados. Comprobacion mediante simulacion operativa. 90 dias de garantia en la reparacion.
WESTIGHOUSE CANADA	WESPOTLT	Reparacion de cabeza lectora completa para sistemas de corte programable de la marca WESTINGHOUSE Canada, modelo HL83A, con verificacion mediante equipo ATE, comprobacion V/I de los componentes analogicos y comparacion con modelos almacenados. Comprobacion mediante simulacion operativa. 90 dias de garantia en la reparacion.
WESTIGHOUSE CANADA__	WESPROLT	Reparacion de tarjeta de procesador analogico de señal de la marca WESTINGHOUSE Canada. Verificacion mediante equipo ATE, con comprobacion V/I de los componentes analogicos y comparacion con modelos almacenados. Comprobacion mediante simulacion operativa. 90 dias de garantia en la reparacion.